

REQUERIMENTO Nº 396/19

Senhor Presidente,

Considerando que por meio dos Ofícios nº 713 e 877/2019/GAB, a Prefeitura encaminhou a esta Casa Legislativa, documentos informando que “A obra do Parque Itaipu já foi **concluída, fiscalizada, vistoriada e recebida** pelo Departamento de Engenharia”, bem como dando detalhes sobre a vistoria e aprovação das obras realizadas no Parque Itaipus devido ao Termo de Ajustamento de Conduta oriundo do Inquérito Civil nº 14.0182.0001013/2017-7;

Considerando que, apesar das “melhorias” realizadas, os problemas na Rua Cedro persistem, os quais são comprovados por fotos e vídeos registrados nas chuvas do dia 30/11/2019;

Considerando que é possível verificar rachaduras, erosões e acabamentos possivelmente mal feitos nas obras realizadas após o firmamento do TAC;

REQUEIRO à Mesa, regimentalmente, ouvido o plenário, seja encaminhado ofício junto com os documentos em anexo à Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, informando, nos termos deste requerimento, a **CONTINUIDADE DOS ALAGAMENTOS NA RUA CEDRO** devido a eventuais **IRREGULARIDADES e/ou INSUFICIÊNCIAS** das obras realizadas no Parque Itaipus, ensejando no possível descumprimento do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta oriundo do Inquérito Civil nº 14.0182.0001013/2017-7.

Seja informado ainda que a residência localizada na Rua Cedro nº 121, além de continuar recebendo infiltração de águas de chuva, tem sua infraestrutura ameaçada pelas águas pluviais em questão.

Obs.: Vídeos disponíveis no Link: <https://bit.ly/35Q1qDC>.

Plenário Vereador José Ikeda, 02 de dezembro de 2019.

ALCIO ROBERTO IKEDA JÚNIOR

Vereador

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO DIA 30/11/12



Dissipador construído para as águas que escoam da Rua Cedro, com erosões ameaçando sua estrutura



Parte interna do Dissipador com Rachaduras em sua Estrutura pouco tempo após sua construção




Visão frontal do dissipador com rachaduras e erosões ameaçando sua estrutura.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO DIA 30/11/12



Rua Cedro durante a Chuva no dia 30/11/19



Residência Localizada na Rua Cedro nº 121, com infiltração de água com a chuva do dia 30/11