

REQUERIMENTO Nº 027/2020

Senhor Presidente,

CONSIDERANDO o recebimento de denúncias por parte da população (junto a vídeos e fotos) e a recente visita às construções em execução das Casas Populares em Adamantina (Adamantina N e Adamantina O);

CONSIDERANDO que na visita às Casas do Parque Itamarati, “Adamantina O”, foi possível visualizar alguns eventuais problemas estruturais, como vazamentos e infiltrações, bem como, a aparente precária condição da Pavimentação Asfáltica.

REQUEREMOS, à mesa, regimentalmente, ouvido o plenário, seja encaminhado ofício junto aos documentos em anexo à Gerência Executiva de Governo (GIGOV) da Caixa Econômica Federal em Presidente Prudente, a fim de que tomem conhecimento dos registros feitos e os levem em consideração para as vistorias das Casas Populares em Adamantina após a entrega pela empresa responsável.

Informamos, ainda, que no dia da visita às Casas do Bairro Mario Covas, “Adamantina N”, as obras encontravam-se paralisadas e consideravelmente atrasadas em relação às do Itamarati e provavelmente, sem ter realizado a ligação de água. Por isso, não foi realizado registro fotográfico das casas deste empreendimento. Quanto ao registro fotográfico realizado, o mesmo não foi realizado em todas as residências, mas sim em algumas.

Plenário Vereador José Ikeda, 03 de fevereiro de 2020.

ALCIO ROBERTO IKEDA JUNIOR

Vereador

ACÁCIO ROCHA PEREZ GUERRERO

Vereador

REQUERIMENTO Nº 027/2020
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ADAMANTINA O



Vazamento na Lateral da Casa nº 162 (Foto Enviada por cidadão)



Vazamentos na casa nº 162 (Foto Enviada por cidadão)




Vazamento na Lateral da Casa (Provavelmente nº 102 - Foto Enviada por cidadão)



Vazamento na Casa nº 70



Vazamento na Lateral da Casa (Provavelmente nº 20 - Foto Enviada por cidadão)



Vazamento na Lateral da Casa nº 142 - Foto Enviada por cidadão, tirada a noite.



Vazamento interno, na casa nº 142 – Extraída de vídeo Enviado por cidadão




Casa nº 192 com infiltrações – Esta Casa estava com as paredes totalmente molhadas por dentro também.



Fundos da Casa nº 192



Foto registrada na casa nº 102



Pavimentação Asfáltica do Conjunto "Adamantina O" – Já com remendos e demonstrando uma qualidade inferior.