

## **INDICAÇÃO Nº 508/20**

INDICO, regimentalmente, ao Prefeito do Município que determine à Secretaria Municipal de Obras e Serviços estudar a possibilidade de refazer o sarjetão localizado no cruzamento entre as Ruas Pérola e Brilhante no Bairro Eldorado I, pois na forma que foi construído não tem disciplinado o escoamento das águas como deveria ser.

Plenário Vereador José Ikeda, 19 de outubro de 2020.

**EDER DO NASCIMENTO RUETE**  
Vereador