

## **INDICAÇÃO Nº 835/21**

INDICO, regimentalmente, ao Senhor Prefeito do Município que determine à Secretaria Municipal de Planejamento/Diretoria de Trânsito, estudar possibilidade de implantar um redutor de velocidade (tipo lombada) na Rua José de Oliveira Junior nº 1252, no Conjunto Habitacional Mario Covas II, a fim de evitar o excesso de velocidade praticado no local, inclusive no referido trecho há crianças com autismo.

Plenário Vereador José Ikeda,

16 de novembro de 2021.

**ANTÔNIO LEÔNCIO DA SILVA**

Vereador